

通过将玻璃加工成各种形状，依据折射产生出特殊的效果。

角度精度较高，制造后不会再发生角度变化，可以作为角度标准使用。

要求	代表产品	使用例子
光线反射		<b>直角棱镜 (RPB / RPSQ)</b> 参照 B266 反射镜的替代品 小型光学系统的反射体
光线返回		<b>角锥棱镜 (CCB)</b> 参照 B272 <b>中空回反射器 (RCCB)</b> 参照 B273 干涉仪或距离计测等反射体
分离波长		<b>等边分散棱镜 (DPB / DPSQ)</b> 参照 B274 分光计测，分散补偿
特殊效果		<b>道威棱镜 (DOP)</b> 参照 B276 <b>五角棱镜 (PPB)</b> 参照 B277 <b>佩林勃洛卡棱镜 (PBPQ)</b> 参照 B278 像的旋转或反转 喷墨器的90度基准

### 关于折射或临界角

光线倾斜射入玻璃时，会在玻璃和空气的分界面引起折射，改变光线前进的方向。

这时，与折射率较小的空气一侧的入射角度相比，折射率较大的玻璃一侧的出射角度会变小。


如果知道玻璃的折射率，这个关系可以通过斯奈尔公式求出。

其次，如下图所示以与出射角度 $\theta_b$ 相同的角度从玻璃一侧射入光线到分界面时，经过完全相同的路线，光线以和入射角度 $\theta_a$ 相同的角度射出空气一侧。


但是，以大角度从玻璃一侧射入到分界面时，射出空气一侧的角度会超过 $90^\circ$ 。空气一侧的出射角度为 $90^\circ$ 时称为“临界”。达到临界的人射角度称为临界角。

以大于这个临界角 $\theta_r$ 的角度从玻璃一侧射入光线到分界面时，会引起全反射，光线不会泄露到空气一侧。

#### 折射条件



#### 临界条件



#### 斯奈尔公式

$$\sin \theta_a = n \sin \theta_b$$

#### 临界角条件

$$\sin 90^\circ = n \sin \theta_r$$

	BK7	合成石英
折射率 $n_d$	1.517	1.458
临界角 $\theta_r$	41.2°	43.3°



应用系统

光学元件 ·  
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

反射镜

分光镜

偏光类产品

透镜

组合透镜

滤光片

棱镜

基板 / 窗口

光学数据

维护

选择指南

45° 直角

回反射器

等边分散棱镜

其他